



Bauzustand, Kabelgraben 1



Bauzustand, Kabelgraben 2



A, B - Abstandsflächen nach DIN 4124

Böschungswinkel 45° nach Angaben der DIN 4124 für nichtbindige Böden,

Annahme natürlicher Scherwinkel für Bodenmieten 30°



Je nach Bodenbeschaffenheit kann es notwendig sein, das Planum nach Abziehen des Oberbodens für die Bautätigkeit zu stabilisieren.

Stabilisierung nach Vorgabe Baugrundgutachten

LWL-Kabel nicht dargestellt.





natürlich gewachsener Boden
aufgefüllter Boden

SuedOstLink

Anlage 2.1: Typical Regelarbeitsstreifen



-	11.12.2019	BT / OP					
-	21.08.2019	BT / OP					
Index	Rev.-Datum	Gez.	Änderung				
	Technische Ref. / Firma * / *	Erstellt durch BT / OP	Genehmigt von - -	Datum 21.08.2019	Format 297 x 420		
				Erstelldatum Juli 2019	Maßstab -		
	Objektname SOL §19 NABEG			Zählteil -			
	Zugehörigkeit Abschnitt C2			DCC -	Status Planfest- stellung	Blatt 1	
Identnummer	Titel Typical offene Verlegung ohne Schutzrohr			Eigennummer -			
				Fremdnummer 20190822 Anlage 2.1 Baugelbstreifen			